

## Úprava magnetického senzoru OP-DW01 pro použití na vchodových dveřích.

V případě instalace senzoru na vchodové dveře, je potřeba provést úpravu dle následujících kroků:

1. otevřít senzor
2. vytáhnout napájecí baterii
3. **přidat** jumper(propojku) na pozici 470K
4. vložit napájecí baterii (výsledek úpravy je zobrazen na obr. 1)
5. osadit kryt senzoru

obr. 1



detail

